


45° -ban fogazott téglakő szegélysor:
kifordult vagy hiányzó szegélyek pótlása, visszaépítése
újra betonozása



M= 1:10


Sétány: B-B jelű felújítandó részének minta szelvénye

- kőzsalék lejtésben 2cm
- ACO SELF gyeprács lejtős sávokban 38mm
- 580x390 mm
- 1 nm = 4.42 db
- geotextília 1rtg
- meglévő, maradó zuzalék ágyazat ~ 7cm
- (komlói andezit)
- tömörített talaj

Csapadékvíz áteresztő sétányon keresztül


4mm tűzhorganyzott
acél lemez folyóka
meder

mészke Ø 16-32
szűrő-megfogó sáv
helyszíni betonban



Sétány: M-M jelű minta szelvénye

M= 1:10



Sétány: minta áteresztő

M= 1:50

Készül belőle:

21 db

Készül belőle:

54,8 fm

		EGYZETETTE: RAJZSZÁM: DARWING NUMBER:
ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT. 7621 PÉCS, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 8. Tel/Fax: 72315410, mobil: 96-20474-2144 e-mail: info@viczencz.hu		STATIKA - STRUCTURAL KE-8
MUNKA NEVE: PÜSPÓKSZENTLÁSZLÓ - hrsz.: 1535/1 Oktatóépület és Arborétum felújítása - KIVITELI TERV		LÉPTÉK: M=1:10 M=1:50
RAJZ NEVE: Sétány felújítás részlet		SUBJECT:
TERVEZŐ: PROJECTED BY: Sárosi Judit	VEZETŐ ÉPÍTÉSZ: ARCHITECT DESIGNING: VICZENCZ OTTÓ	DÁTUM: DATE: 2018. január
E-1-02-067 MÉK 02-0257		2018. január