

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Pécsi Egyházmegye és a Mecseknádasdi Római Katolikus Plébánia, mint közös ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint lefolytatásra kerülő, uniós értékhatárt el nem érő értékű Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárást indított „Vállalkozási szerződés keretében a Mecseknádasdi Római Katolikus Templom megerősítése és felújítása” tárgyában. Az ajánlattételi felhívást ajánlatkérő 2018. 04.13. napján megküldte Gazdasági Szereplőknek.

Az eljárásban érintett gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást kértek. Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a kiegészítő tájékoztatást, ismertette a tájékoztatás kérését és az arra adott választ.

1. kérdés: A költségvetés nem tartalmazza a felvonulási költségeket. Ezeket a költségeket, hogy kell árazni?

Válasz: Kérjük a felvonulási és ideiglenes melléképítmények költségeit beépíteni az egységárakba.

2. kérdés: Az új templom körüli járdának a földmunkáit nem tartalmazza a költségvetés. Ezeket a költségeket, hogy kell árazni?

Válasz: A járdakészítésről szóló 9. tétel tartalmazza a tükör készítést.

3. kérdés: Törmelék deponálását, konténerbe rakását és a konténer díját nem tartalmazza a költségvetés. Ezeket a költségeket, hogy kell árazni?

Válasz: A kiegészítő költségvetésben lett kiírva.

4. kérdés: Lyukfúrás a költségvetés kiírásban téglafalban szerepel, míg a helyszíni bejárás során kiderült, hogy a templom kő és vegyes falazatú. Mit kell költségesíteni?

Válasz: A kiegészítő költségvetésben lett pontosítva.

5. kérdés: A párkányszinten vezetett O28-as acél abroncsokat a költségvetés szerint csak a vakolatba kell bevésni. A vakolatot viszont teljes felületen le kell verni, így ebben az esetben a tétel nem releváns. Vagy a hornyot a falszerkezetbe kell vágni? Ha igen akkor annak költségét ebben a tételben kell szerepeltetni (sorszám: 15.)?

Válasz: A tétel valóban nem releváns, a kiegészítő költségvetésben elmaradóként szerepeltetjük.

6. kérdés: A lakatos szerelvényeknek (sz1-től sz4-ig) fészekvésés szükséges. Ennek a költségeit hol kell szerepeltetni?

Válasz: Kérjük az acélszerkezetek elhelyezésénél beépíteni az árba.

7. kérdés: Mivel a bejárás során tapasztaltuk, hogy a templom falazata kő, ezért a 25. sorszámú tételt hogyan kell árazni?

Válasz: A vakolathiányos részekben valóban terméskő falazat látható, de a párkány alatt a padlástérben téglafalazat is van. Amennyiben a téglafelület fugáinak tisztítását árazzák, megfelelő lehet a kőfalra is.

8. kérdés: A tetőszerkezethez szükséges cserépfedés bontásánál és visszaépítésénél hány százalékos új cserépfedés készítését számoljuk?

Válasz: Kérjük 10% cserép pótlást építsenek be az árba.

9. kérdés: 35. sorszámú tétel esetén a 18,6 m² hol értendő? Vagy az egész terméskő falazat felületét le kell pucolni, úgy ez a kőtemplom esetén a teljes homlokzat?

Válasz: A homokkő felületeket kell megtisztítani a szennyeződésektől.

10.kérdés: A sekrestye nyugati oldalán lévő új térkőburkolat szegély nélkül készül? Ezért nem tartalmazza a költségvetés kiírás?

Válasz: A kiegészítő költségvetésben lett pontosítva.

Továbbá Ajánlatkérő kiegészíti a műszaki leírást azzal, hogy a vörösréz fedésű toronysisakról lecsurgó víz útjában vörösréz anyagú párkány, ill. falfedések készüljenek viharléc lezárással. Ez a költségvetés kiírásban még nem jelent meg, benne maradt a cinklemez bádogozás. Továbbá a lyukfúrásokat átnézve találtunk 11 m hiányt. Ezt a kiegészítő költségvetésben rögzítettük, melyet megküldünk valamennyi gazdasági szereplőnek.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatuk benyújtásakor a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, szíveskedjenek visszaigazolni, hogy jelen kiegészítő tájékoztatást kézhez vették.

Budapest, 2018. 04. 27.

Tisztelettel:

dr. Károly Kócsis